

LISA 1. Muinsuskaitse all olevad mälestised

Allikas kultuurimälestiste register internetis (aadress: <http://register.muinas.ee>; viimane külastuspäev 12.09.2012). Alljärgnevalt on välja toodud ainult kinnismälestised.

Ajaloomälestised:

Jrk nr	Reg nr	Mälestise nimi	Aadress	Seisukord	Kavandatavad/vajalikud tegevused
1.	38	II maailmasõjas hukkunute ühishaud	Jõhvi linn, Jõhvi kalmistu	Monumendi vuugikohtadel on krohv pragunenud. Kolmeastmelise aluse ülemise astme nurk on murenenud. Monument ja alus on kohati kaetud samblaga.	Vajalikud perioodilised hooldustööd.
2.	27095	Vabadussõja mälestussammas	Jõhvi linn, Rakvere tn 6h	Monument on hooldatud, selle ümbrus heakorrastatud. Monumendi vaadeldavus linnaruumis on tagatud.	Vajalik graniidi perioodiline survepesu, pronksristi täiendav patineerimine ja bareljeefi hooldus.

Alus: Kultuuri- ja haridusministri 1. juuni 1995 määrus nr 19/1, Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 1996, 119/120, 627); Kultuuriministri 28. märtsi 2007 käskkiri nr 144, Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine (RTL 2007, 28, 516); Kultuuriministri 26. juuni 2003 käskkiri nr 116, Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 2003, 78, 1155).

Ehitismälestised:

Jrk nr	Reg nr	Mälestise nimi	Aadress	Seisukord	Kavandatavad/vajalikud tegevused
1.	13870	Jõhvi tuuleveski, 19. saj.	Edise küla, Veski	Veski on kasutuseta ja hooldamata. Katus ja avatäited puuduvad. Veski paekivi müürid on	Vajalik ehitada konserveeriv katus ja sulgeda avad.

				tõenäoliselt kaevanduskäikudest tingitud vajumiste tõttu oluliselt deformeerunud. Seinas on praod.	
2.	13871	Edise linnuse varemed, 15. saj.	Edise küla, Edise	Seisukord on rahuldav. On toimunud arheoloogilised väljakaevamised. Hetkel toimuvad konserveerimistööd.	Vajalik konserveerimistööde jätkamine.
3.	13869	Jõhvi kalmistu kabel, 18.-19. saj.	Jõhvi linn, Rakvere tn 43	Hoonele on paigaldatud uus savikivist katus ja kellatorn. Restaureerimata on jäänud pilastrid koos kapiteelidega ja paekivist räästakarniisid.	Vajalik edasine restaureerimine.
4.	13867	Administratiivhoone Jõhvis Keskväljaku 1, 1954	Jõhvi linn, Keskväljak 1	Tehniline seisund ja arhitektuuriajalooline säilivus on hea. Hoone fassaadidel on kohati pisipragusid, krohvikihit vähesel määral pudenenud. Ümbrus heakorrastatud.	Võimalusel tuleb välja ehitada projektijärgne tornikiiver.
5.	13868	Elamu Jõhvis Rakvere t. 15, 20. saj.	Jõhvi linn, Rakvere tn 15	Hoone on kasutusel kontorihoonena. Välisviimistlus on ulatuslikult kahjustunud (värvi ja krohvi on maha pudenenud). Katus, sadevetesüsteem ja avatäited on hooldatud. Hoonele on paigaldatud reklaamkaste ja -tahvleid.	Vajalik hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine edasisel rekonstrueerimisel.
6.	13866	Jõhvi kirik vallikraaviga, 14.-16. saj.	Jõhvi linn, Rakvere tn 6b	Kirik on kasutusel ja rahuldavas seisukorras. Katus on vettpidav. Seinad on heas seisukorras - pragusid või deformatsioone ei ole täheldatud. Välisviimistlus on kahjustunud (värvi ja krohvi on palju maha pudenenud). Hiljuti toimus kellatoa kõlaakende restaureerimine ja uue tornikella paigaldamine.	Vajalik kirikuhoone ja torniosa lupjamine, tornikiivri värvimine, kolme ukse restaureerimine ja vihmaveesüsteemide väljaehitamine.

Alus: Kultuuriministri 13. novembri 1997 määrus nr 73, Kultuurimälestiseks tunnistamine(RTL 1997, 214, 1130); Kultuuriministri 28. märtsi 2007

käskkiri nr 144, Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine (RTL 2007, 28, 516).

Arheoloogiamälestised:

Jrk nr	Reg nr	Mälestise nimi	Aadress	Seisukord	Kavandatavad/vajalikud tegevused
1.	8985	Kivikalme, I a-tuh.-II a-tuh. algus	Edise küla, Aiandi üldmaa	Seisukord on rahuldav. On paigaldatud tähis.	Vajalik haljastustööde teostamine.
2.	8986	Asulakoht	Kahula küla - 13101 Jõhvi-Ereda tee, Alliku, Kaljumäe, Kuldpõllu, Kunnari, Musi, Otsa, Otti, Öunapuu, Saare	Tänapäevane asustus. Osaliselt kasutusel aia- ja põllumaadena. Tähisse juures kolhoosiaegsed siloaugud ja ümbrus heakorrastamata. Ülejäänud osa hea.	Vajalik siloaukude ümbruse korrastamine.
3.	8987	Asulakoht	Kahula küla - Kivisilla, Konso, Maitsemäe, Pooli	Asulakohal on tänapäevane asustus, osaliselt kasutusel põllumaana. Heas korras, rikkumisi ei ole täheldatud. Tähis puudub.	Vajalik paigaldada tähis.
4.	8988	Kultusekivi	Kahula küla, Rodu	Seisukord on hea.	Edaspidiste planeeringute koostamisel tuleb arvestada kivi asukohaga.
5.	8989	Kultusekivi	Kahula küla, Suurekivi	Seisukord on hea.	Edaspidiste planeeringute koostamisel tuleb arvestada kivi asukohaga.
6.	8990	Kultusekivi	Kahula küla, Koplinurga	Seisukord on hea.	Edaspidiste planeeringute koostamisel tuleb arvestada kivi asukohaga.
7.	8991	Kalmistu, I a-tuh. I poola	Sompa küla	Selgesti äratuntav kõrgem ala, kaetud kõrge rohukattega ja hõreda võsaga.	Vajalik paigaldada tähis.

				Põhjast piirneb kitsa metsaribaga, läänest ja lõunast metsaga ning idast heinamaaga. Kaevamisi ja rikkumisi ei ole täheldatud. Tähis puudub.	
8.	8992	Kultusekivi	Sompa küla, Vanaveski	Seisukord on hea.	Edaspidiste planeeringute koostamisel tuleb arvestada kivi asukohaga.
9.	8993	Kultusekivi	Sompa küla, Pardiaugu	Seisukord on hea.	Edaspidiste planeeringute koostamisel tuleb arvestada kivi asukohaga.

Alus: Kultuuriministri 1. septembri 1997 määrus nr 59, Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 1997, 169-171, 954).